



RÜCKRUF

RockShox Domain 302 und 318 Federgabel-Modelle mit Stahlschaft

Dies ist eine Rückruf-Aktion von SRAM für bestimmte **RockShox Domain 302 und 318 Federgabel-Modelle mit Stahlschaft**. In einigen Fällen kann es zu einer Beschädigung des Stahlschafts kommen. Da dies eine sicherheitsrelevante Tatsache darstellt, ruft SRAM die betroffenen Gabeln aus dem Markt zurück.

Besitzer einer RockShox Domain mit Stahlschaft sollten diese nicht mehr benutzen, bis festgestellt wurde, ob Ihre Gabel zu den betroffenen Modellen gehört.

Endkunden

Endkunden im Besitz einer betroffenen Gabel sollten diese ab sofort nicht mehr benutzen. Bringen Sie das Rad oder die Gabel zu Ihrem Händler, um das Material des Schafts und die Seriennummer feststellen zu lassen. Domain-Gabeln mit Stahlschaft innerhalb des betroffenen Produktionszeitraums werden durch ein gleichwertiges Gabelmodell ersetzt.

SRAM Händler

SRAM Händler sollten den jeweiligen Importeur ihres Landes kontaktieren. Händler in Deutschland, Österreich oder der Schweiz können den SRAM DSD anrufen. Informationen zum jeweiligen Importeur finden Sie unter www.sram.com/de/locator/distributors.php

Betroffene Gabel-Modelle

Betroffen sind ausschließlich RockShox Domain 302 und 318 Modelle mit Stahlschaft. Das Material des Schafts ist in der Mitte der Kronenunterseite zu sehen. Auf der Innenseite des Schafts kann mit einem Magneten geprüft werden, ob es sich um Stahl oder Aluminium handelt. Gabeln mit Aluminium-Schaft sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Betroffene Domain Seriennummern

09T8XXXXXXX bis 42T8XXXXXXX.

Die Seriennummer befindet sich auf der Gabelkrone.

(Beispiel: 12 T7 XXXX ist nicht betroffen. 25 T8 XXXXX ist betroffen und muss ausgetauscht werden.)

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bedanken uns für Ihre Mithilfe, diese Rückrufaktion erfolgreich durchzuführen.

SRAM Corporation

11/2008



RockShox Domain
302 und 318
mit Stahlschaft

